

Installationsanleitung Update 2.x für Mastercam 2021 Stand: 06.11.2020

Da es Probleme mit den einzelnen Installationspaketen der Zusatzprodukte, wie MoldplusProDrill etc. gibt, kann das Update 2 und höher nur mit einer vollständigen Deinstallation der vorhandenen Mastercam 2021 Installation durchgeführt werden.

Bei einer Neuinstallationen von Mastercam 2021 dann bitte bei Punkt 5 einsteigen!

1. Moldplus CAD Translator für Mastercam 2021 deinstallieren
2. Mastercam 2021 deinstallieren
3. Installationsordner Löschen:
C:\Program Files\Mastercam 2021
C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 2021 C:\Users\Benutzername\Documents\My Mastercam 2021
4. Registry Eintrag löschen:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CNC Software, Inc.\Mastercam 2021
5. Mastercam 2021 installieren von der DVD bzw. Webinstallation
6. Rechner Booten/Neustarten
7. Mastercam Starten
8. Mastercam Update Notify erscheint, Update installieren (Update 2 Version 23.0.22299)
Zur Installation des Updates muss Mastercam 2021 geschlossen sein. Alternativ das Patch 2.0 über den Downloadlink unten herunterladen und installieren.
9. Rechner Booten/Neustarten
10. Opmanres.dll (download siehe unten) im Installationsordner vom Mastercam 2021
„C:\Program Files\Mastercam 2021\Mastercam\resources“ austauschen
11. Nutzer von ProDrill können dann die „Update 2 ProDrill“ Installation ausführen (Downloadlink siehe unten)
12. Nutzer des Moldplus CAD Translator installieren dann die Version 7.2.3 für MC2021 (Downloadlink siehe unten)
13. Mastercam 2021 Starten
14. Mastercam Update Notify erscheint update installieren (Update 2.1 Version 23.0.22299). Zur der Installation des Updates muss Mastercam 2021 geschlossen sein.

Alle anderen Varianten Mastercam 2021 update2 & Moldplus Cad Translator auf einem Rechner zu installieren führen zu Problemen!

Downloadlinks:

Mastercam 2021 Webinstallation Deutsch -> [Download](#)
MC 2021 Update 2.0 (enthält Update 1.0)..... -> [Download](#)
MC 2021Update 2.1 (benötigt Update 2.0) -> [Download](#)
MC 2021 „opmanres.dll“ -> [Download](#)
ProDrill für MC 2021 Update 2.1 -> [Download](#)
Moldplus CAD Translator 7.2.3 für Update 2.1 -> [Download](#)